

AIRSOFT


6 mm BB



COWBOY RIFLE

WWW.UMAREX.COM

**OPERATING
INSTRUCTIONS**




EN 01 Muzzle
02 Handguard
03 Rear sight
04 Hammer
05 Underlever
06 Stock

DE 01 Mündung
02 Vorderschaft
03 Kimme
04 Hahn
05 Unterhebel
06 Schaft

FR 01 Bouche
02 Fût
03 Hausse
04 Chien
05 Levier de sous-garde
06 Crosse

ES 01 Boca
02 Culata delantera
03 Mira trasera
04 Martillo
05 Palanca inferior
06 Culata



EN 07 Butt plate
08 Safety
09 Trigger
10 Ejection port
11 Loading gate
12 Barrel
13 Front sight

DE 07 Schafkkappe
08 Sicherung
09 Abzug
10 Hülsenauswurf
11 Ladeklappe
12 Lauf
13 Korn

FR 07 Pièce d'écartement
08 Sécurité
09 Détente
10 Port éjection
11 Trappe de chargement
12 Canon
13 Guidon

ES 07 Cantonera
08 Seguro
09 Gatillo
10 Puerto de eyección
11 Trampilla
12 Cañón
13 Punto de mira

**CAUTION**

- For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before using this gun.
- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- Please also always observe the legal regulations effective in your country for the use of arms.

ACHTUNG




- Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe erstmalig hantieren.
- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land.

**ATTENTION**

- Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois.
- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Veillez à respecter la législation sur les armes en vigueur dans votre pays !

ATENCIÓN

- Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez.
- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.





- Only use 12 g CO₂ capsules.
- For storage remove gas capsules.
- There may be a minor discharge of gas when you remove the gas capsules.

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO₂ gas. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO₂ cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 °C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas cartridge in respect to handling and storage of a CO₂ gas container.

- Verwenden Sie nur 12 g CO₂-Kapseln.
- Für die Lagerung der Waffe CO₂-Kapsel entnehmen!
- Beim Herausnehmen der CO₂-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO₂ kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂-Gas in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die CO₂-Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese Behälter nicht bei Temperaturen über 54 °C. Halten Sie sich immer an die auf der CO₂-Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO₂-Kapsel.





- Utilisez seulement des capsules de CO₂ de 12 g.
- Retirez la capsule de CO₂ avant de ranger l'arme.
- En retirant la capsule de CO₂, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe.

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO₂ qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO₂ à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO₂ relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO₂.







- Utilice únicamente cápsulas CO₂ de 12 g.
- Para guardar el arma extraiga los cápsulas de CO₂.
- Al extraer el cápsula de CO₂, es posible que se escape una pequeña cantidad de gas.

Procure que sus manos no entren en contacto con el CO₂ en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga el cápsula de CO₂ a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacenamiento del cápsula de aire comprimido.



3

INSERTING AND CHANGING THE CO₂ CAPSULES • EINSETZEN UND AUSTAUSCHEN DER CO₂-KAPSELN • SERTION DE LA CAPSULE DE CO₂ • INSERCIÓN DEL CAPSULA DE CO₂












Only use flawless BBs. Never use the following BBs: (1) Diameter larger or smaller than 6 mm, (2) with burr, (3) both halves not aligned, (4) used, soiled. Warranty expires if non-recommended BBs are used. It's recommended to use precision BBs from Umarex / Walther. To ensure proper operation of the magazine, protect it from dirt and dust.


Verwenden Sie nur einwandfreie BB-Kugeln. Verwenden Sie auf keinen Fall folgende BB-Kugeln: (1) Durchmesser größer oder kleiner als 6 mm, (2) mit Grat, (3) versetzte Hälften, (4) gebraucht, verschmutzt. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Empfohlen werden Präzisionsrundkugeln des Herstellers Umarex / Walther. Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz und Staub in das Magazin.

N'utilisez que des billes BB (sans défaut). N'utilisez jamais les types de billes BB suivants: (1) diamètre supérieur ou inférieur à 6 mm (2) avec angles (3) moitiés décalées (4) usagées, sales. Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque Umarex / Walther. Pour garantir le bon fonctionnement du chargeur, faites en sorte que les saletés et poussières n'entrent pas dans le chargeur.

Utilice únicamente bolas BB que no presenten defectos. No utilice en ningún caso los siguientes tipos de bolas BB: (1) Diámetro mayor o menor de 6 mm, (2) con cortes, (3) con mitades que no coinciden, (4) usadas o sucias. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía. Se recomienda usar bolas de precisión de la marca Umarex / Walther. Para garantizar el buen funcionamiento del magazine, evite que la suciedad o el polvo entren en el mismo.





System / Power Source • System / Antrieb Système / Source de Propulsion • Sistema / Propulsión	Lever action / CO ₂ Airsoft • Lever action / CO ₂ Airsoft Lever action / Airsoft à CO ₂ • Lever action / Airsoft a CO ₂
Caliber / Ammo • Kaliber / Munition Calibre / Munitions • Kaliber / Munición	6 mm BB
Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad	10
Energy / Velocity • Energie / Geschwindigkeit Énergie / Vitesse • Energía / Velocidad	< 4,0 J; < 170 m/s 
Sights • Visierung • Dispositif de visée • Dispositivo visor	Fixed front, rear adjustable • Korn fest, Kimme einstellbar Guidon fixe, hausse réglable • Mira fiso, mira trasera ajustable
Cocking System • Spann-System Système de serrage • Sistema de amartillar	Underlever system • Unterhebel-Repetierer Levier d'armement • Palanca de armado
Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro	manual • manuell • manuel • manual
Barrel length • Lauflänge Logueur canon • Longitud del cañón	480 mm
Stock • Schaft • Crosse • Culata	synthetic • Kunststoff • synthétique • sintetico
Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu • Zone de danger s'étendant jusqu'à • Distancia máxima de peligro	280 m
Weight • Gewicht • Poids • Peso	2660 g
Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud	966 mm

**PROBLEMS
PROBLEME
DYSFONCTIONNEMENTS
PROBLEMAS****POSSIBLE CAUSES
MÖGLICHE GRÜNDE
CAUSES POSSIBLES
POSIBLES CAUSAS**

Safety activated
Waffe gesichert
Sécurité de l'arme enclenchée
Seguro activado

CO₂ capsule not pierced
CO₂-Kapsel nicht angestoßen
Capsule de CO₂ non percée rcée
Cápsula de CO₂ sin perforar

Dirty barrel
Lauf verschmutzt
Canon encrassé
Cañón sucio

Gun does not shoot
Waffe schießt nicht
l'arme ne tire pas
El arma no dispara



Faulty shooting direction
Schlechte Schussleistung
Mauvaise performance de tir
Potencia de disparo deficiente



Low shooting speed
Geringe Schussgeschwindigkeit
Faible vitesse du projectile
Escasa velocidad de disparo



CO₂ capsule / Magazine empty
CO₂-Kapsel / Magazin leer
Capsule de CO₂ / Chargeur vide
Capsula a CO₂ / Caricatore vuoto

Extreme temperatures
Extreme Temperaturen
Températures extrêmes
Temperaturas extremas








Wrong ammunition
Falsche Munition
Mauvaises munitions
Munición errónea


Ammunition badly loaded
Munition falsch geladen
Munitions mal chargées
Munición mal cargada

Sight not properly adjusted
Visierung nicht richtig eingestellt
Dispositif de visée mal réglé
La mira no está bien ajustada



2.6388












2.6388


UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:	UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:
81.20.0114	1-04; 1-14; 1-65	LIFT CONNECTOR SET	81.70.0032	L6	FRONT SIGHT
81.20.0110	1-05	SAFETY	81.60.0170	1-45	MAGAZINE SPRING
81.20.0111	1-13	TRIGGER GUARD LEVEL	81.50.0039	3-07	MUZZLE
81.60.0076	1-15	SHELL PUSHER	81.20.0026	3-08	SCREW 2.6X8
81.20.0112	1-17	POINT	81.50.0094	3-09	SCREW 3X20
81.50.0093	1-23	BB CARRY PARTS	81.70.0033	3-10	REAR SIGHT BASE
81.50.0127	1-24	BB HOLDER	81.60.0080	8A	PIERCING PUSHER ASSY.
81.30.0001	1-32	SCREW 2X6	81.60.0167	8B + 1-54	VALVE ASSY.
81.20.0068	1-36	SCREW 3X8	81.60.0168	8C	PIERCER SEAT ASSY.
81.10.0112	1-40	SCREW 3X10			
81.70.0008	1-41	POINT SPRING			
81.60.0077	1-44	SHELL PUSHER SPRING			
81.60.0078	1-47	WASHER 3X6X0.5			
81.50.0126	1-51	INTERNAL BARREL			
81.10.0116	1G	BACK STOCK COVER ASSY.			
81.60.0079	1-59	O-RING 2.5X1.6			
81.10.0040	1-64	SCREW 4X5.5			
81.10.0113	1A	LEFT FRAME COMBINATION			
81.10.0114	1B	RIGHT FRAME COMBINATION			
81.20.0204	1C	TRIGGER GUARD SEAT ASSY.			
81.20.0113	4	TRIGGER SEAT ASSY.			
81.10.0115	1F	STOCK COMBINATION			
81.30.0002	1-38	SCREW 3X10			
81.10.0021	1-33	SCREW 2X8			
81.10.0117	1-49	HEX WRENCH			
81.10.0118	1-62	COVER SWITCH			
81.20.0205	1D	DEJECTOR SEAT COMBINATION			
81.70.0031	3-02	SIGHT			
81.60.0075	3-05	SPRING SEAT			

2.6555

UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:	UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:
81.20.0110	1-05	SAFETY	81.20.0026	3-08	SCREW 2.6X8
81.20.0111	1-13	TRIGGER GUARD LEVEL	81.50.0094	3-09	SCREW 3X20
81.60.0076	1-15	SHELL PUSHER	81.70.0033	3-10	REAR SIGHT BASE
81.50.0093	1-23	BB CARRY PARTS	81.70.0032	L6	FRONT SIGHT COMBINATION
81.50.0127	1-24	BB HOLDER	81.20.0270	4	TRIGGER SEAT COMBINATION
81.30.0001	1-32	SCREW 2X6	81.60.0080	8A	PIERCING PUSHER COMBINATION
81.20.0068	1-36	SCREW 3X8	81.60.0221	8B	CHAMBER COMBINATION
81.10.0112	1-40	SCREW 3X10	81.60.0168	8C	PIERCER SEAT COMBINATION
81.60.0077	1-44	SHELL PUSHER SPRING			
81.60.0170	1-45	MAGAGINE SPRING			
81.60.0213	1-47	WASHER			
81.50.0126	1-51	INTERNAL BARREL			
81.60.0079	1-59	O-RING 2.5X1.6			
81.10.0040	1-64	SCREW 4X5.5			
81.20.0114	1-04; 1-14; 1-65	LIFT CONNECTOR COMBINATION			
81.20.0112	1-17	POINT			
81.70.0008	1-41	POINT SPRING			
81.10.0166	1A	LEFT FRAME COMBINATION			
81.10.0167	1B	RIGHT FRAME COMBINATION			
81.20.0269	1C	TRIGGER GUARD SEAT COMBINATION			
81.20.0267	1D	DEJECTOR SEAT COMBINATION			
81.10.0165	1F	STOCK COMBINATION			
81.10.0151	1G	STOCK COMBINATION			
81.10.0021	1-33	SCREW 2X8			
81.10.0159	1-49	HEX WRENCH			
81.10.0118	1-62	COVER SWITCH			
81.70.0031	3-02	SIGHT			
81.60.0075	3-05	SPRING SEAT			
81.50.0039	3-07	MUZZLE			

2.6555







© 09R22

AIRSOFT

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

WWW.UMAREX.COM

Covers models:

2.6388-1

2.6555